

VSA 调节器-控制单元更新

所需专用工具

图像	说明/工具号码
	带装有最新软件的最新控制单元 (CM) 的 MVI-CM 单元

- 为确保安装最新的程序，无论 VSA 调制器-控制器单元是否已更换，都要更新 VSA 调制器-控制器单元。
- 动力总成舱内的高温可能导致 VSA 调制器-控制器单元过热而无法升级。如果电动机在这个程序前已经运转，打开动力总成舱盖并冷却动力总成舱。

1. VSA 调制器-控制单元 - 更新

注意：更多详情，参考 MVI-CM 更新用户手册。

2. [VSA 传感器中间位置 - 记忆](#)