

HDS 与电动驻车制动控制单元或车辆不能通信

诊断程序

1. [对 DLC 电路进行故障排除。](#)

并检查

数据链接电缆故障